



Programming software & complete documentation available for download at www.lika.biz



with integrated cam programmer



Warning: encoders having order code ending with "/Sxxx" may have mechanical and electrical characteristics different from standard and be supplied with additional documentation for special connections (Technical Info).
Attenzione: gli encoder con codice di ordinazione finale "/Sxxx" possono avere caratteristiche meccaniche ed elettriche diverse dallo standard ed essere provvisti di documentazione aggiuntiva per cablaggi speciali (Technical info).
Achtung: Geräte, deren Bestellchlüssel mit der Kennung /Sxxx enden, können in ihren mech. und elektr. Eigenschaften vom Standard abweichen. Diese werden daher mit einer ergänzenden Dokumentation ausgeliefert (Technical info).
Atención: los encoders con código de pedido acabado en "/Sxxx" pueden tener características mecánicas y eléctricas diferentes a las básicas y documentación adicional relativa a conexiones especiales (Technical info).
Attention: les encodeurs avec code de commande terminant en "/Sxxx" peuvent avoir des caractéristiques mécaniques et électriques différentes du standard et documentation additionnelle pour les câblages spéciaux (Technical info).

EN	Mounting instructions
• ASRC:	Fasten the anti-rotation pin 1 to the rear of the motor (secure it using a locknut); xx60: fix the tempered pin 6 to the rear of the motor;
• mount the encoder on the motor shaft using the reducing sleeve 8 (if supplied). Avoid forcing the encoder shaft;	
• ASRC: insert the anti-rotation pin 1 into the slot on the flange of the encoder; this secures it in place by grub screw 2, preset at Lika;	
xx59: fasten the fixing plate 4 to the rear of the motor using two M3 cylindrical head screws 5;	
xx60: make sure the anti-rotation pin 6 is inserted properly into the fixing plate 7;	
• fix the collar 3 to the encoder shaft (apply threadlocker to screw 3).	




IT	Istruzioni di montaggio
• ASRC:	Fissare il pin antirotazione 1 sul retro del motore (fissaggio con controdado); xx60: fissare la spina temprata 6 sul retro del motore;
• inserire l'encoder sull'albero del motore utilizzando la boccola di riduzione 8 (se fornita). Evitare sforzi sull'albero encoder;	
• ASRC: inserire il pin antirotazione 1 nella fresastra della flangia encoder; esso rimane così in posizione grazie al grano 2 prefissato da Lika;	
xx59: fissare la molla di fissaggio 4 sul retro del motore utilizzando due viti M3 a testa cilindrica 5;	
xx60: assicurarsi che il pin antirotazione 6 sia inserito nella molla di fissaggio 7;	
• fissare il collare 3 dell'albero encoder (fissare la vite 3 con frenafiletto).	

DE	Montagehinweise
• ASRC:	Antirotationspin 1 auf der Rückseite des Motors anschrauben und durch die Verwendung einer Gegenmutter sichern; xx60: gehärtete Stift 6 auf der Rückseite des Motors anschrauben;
• Geber und Reduzierhülse 8 (wenn erforderlich) auf die Motorwelle montieren. Belastungen der Geberwelle vermeiden;	
• ASRC:	Antirotationspin 1 im Geberflansch einstecken. Der Antirotationspin 1 behält seine Position durch den angeschraubten Gewindestift 2;
xx59:	Befestigungsfeder 4 auf der Rückseite des Motors unter Verwendung zweier M3 Zylinderschrauben 5 montieren;
xx60:	der gehärtete Stift 6 für die Drehsicherung muß korrekt in die Verdrehstütze 7 eingreifen;
• Klemmflansch 3 festschrauben (mit geeignetem Klebstoff festigen);	

ES	Instrucciones de montaje
• ASRC:	Fijar el pin antigiro 1 en la parte posterior del motor (fijación mediante contratuercua); xx60: fijar el pasador temprado 6 detrás del motor;
• montar el encoder y el manguito reductor 8 (si se suministra) en el eje del motor sin forzar el eje del encoder;	
• ASRC: insertar el pin antigiro 1 en el fresado de la brida del encoder; de esta manera el pin 1 es mantenido en su posición mediante el tornillo 2 prefijado por Lika;	
xx59: fijar la placa de fijación 4 en la parte posterior del motor mediante los dos tornillos 5 de cabeza cilíndrica tipo M3;	
xx60: asegurarse de que el pin antigiro 6 queda insertado en la placa de fijación 7;	
• fijar el collar 3 del eje encoder (aplicar fijador de roscas).	

FR	Instructions de montage
• ASRC:	Fixer le pivot antirotation 1 à la partie postérieure du moteur (le bloquer avec un contre-écrou); xx60: fixer la goupille dure 6 à la partie postérieure du moteur;
• monter le codeur et le douille de réduction 8 (si fournie) sur l'arbre moteur sans forcer l'arbre codeur;	
• ASRC: introduire le pivot antirotation 1 à l'intérieur de la fraise dans la bride du codeur; de cette façon le pivot 1 est maintenu en position par le boulon sans tête 2 préfixé par Lika;	
xx59: fixer la plaque de fixation 4 à la partie postérieure du moteur en utilisant deux vis type M3 à tête cylindrique 5;	
xx60: s'assurer que le pivot antirotation 6 soit inséré sur la plaque de fixation 7;	
• fixer le collier 3 de l'arbre codeur (appliquer du frein-fillet sur la vis 3).	

MOTOR SHAFT	A [mm]
min	8
max	18






A32 cable / 25-pin DSub connection					
Function	A32cable	DSub pin	Function	A32 cable	DSub pin
OUT 1	Brown	1	OUT 16	Brown/Green	16
OUT 2	Red	2	Load Program (1)	White/Green	17
OUT 3	Pink	3	Sel. Prg. 2° (2)	Yellow/Brown	18
OUT 4	Yellow	4	Sel. Prg. 2° (2)	White/Blue	19
OUT 5	Green	5	Sel. Prg. 2° (2)	Brown/Blue	20
OUT 6	Blue	6	Sel. Prg. 2° (2)	White/Pink	21
OUT 7	Violet	7	Zero setting	Grey/Green	22
OUT 8	Grey	8	Counting direction	Yellow/Pink	23
OUT 9	White	9	+10 +30Vdc Power supply	Green/Blue + Pink/Green	24 (3)
OUT 10	Black	10	0Vdc	Yellow/Blue + Yellow/Grey	25 (3)
OUT 11	Brown/Red	11	Power supply (4)	Shield	Case
OUT 12	White/Red	12			
OUT 13	Red/Blue	13			
OUT 14	Pink/Grey	14			
OUT 15	White/Yellow	15			

LIKA A32 Li-YCY cable, 32 x 0.14 mm², Ø 9.1 mm ± 5%

Function	A32 cable	DSub pin
Analogue output (5)	Brown	4
Speed	-	5
0Vdc (4)	Brown/Black	6
Fault	White/Grey	7
0Vdc RS-232 (6)	White/Black	8
0Vdc (4)	-	11
RxD RS-232	Pink/Brown	12
TxD RS-232	Grey/Brown	13
+10 +30Vdc Power supply	-	14 (3)
0Vdc Power supply (4)	-	15 (3)
Shield	Shield	Case

- (1) Connect to 0Vdc for 10 ms at least to load the program. Warning: do not connect to +Vdc.
(2) Program selection inputs are internally connected to 0Vdc through pull-down resistors. They are active at +Vdc.
(3) Please mind that pins 14 and 15 of 15-pin DSub connector are internally connected to pins 24 and 25 of 25-pin DSub connector respectively (therefore single power supply is used for both!).
(4) 0Vdc and +30Vdc Power supply are internally connected.
(5) Analogue output is optional; see the order code. With A32 cable output it is available in place of OUT 1.
(6) 0Vdc RS-232 is internally insulated from 0Vdc Power supply.

Connector type
male frontal side
maschio lato contatti
Aufsicht Stiftseite
macho lado contactos
mâle côté contacts



Installation has to be carried out with power supply disconnected.
L'installazione deve essere eseguita in assenza di tensione.
Der Anschluss darf nur bei ausgeschalteter Versorgungsspannung erfolgen.
La instalación sólo debe ser efectuada en ausencia total de tensión.
Le montage du dispositif doit être effectué en absence totale de tension.

Safety

- Always adhere to the professional safety and accident prevention regulations applicable to your country during device installation and operation;
- Installation has to be carried out by qualified personnel only, with power supply disconnected and stationary mechanical parts;
- The encoder must be used only for the purpose appropriate to its design: use for purposes other than those for which it has been designed could result in serious personal and/or environmental damage;
- high current, voltage and moving mechanical parts can cause serious or fatal injury;
- warning! Do not use in explosive or flammable areas;
- failure to comply with these precautions or with specific warnings elsewhere in this manual violates safety standards of design, manufacture, and intended use of the equipment.

Electrical safety

- Read carefully the instructions given in the "User's guide" which is an integral part of the device documentation;
- turn OFF power supply before connecting the device;
- connect according to explanation in the "Electrical connections" section; wires which are not used must be insulated singularly;
- connect Zero setting and Counting direction inputs to 0Vdc, if not used;
- to zero set the encoder, connect Zero setting to +Vdc for 100µs at least, then disconnect +Vdc; normally voltage must be at 0Vdc; zero set must be performed after Counting direction; we suggest performing the zero set when the encoder is in stop;
- Counting direction: CW increasing count (viewed from shaft side) = connect to 0Vdc; CCW increasing count = connect to +Vdc;
- Load program: to load the selected program (see Sel. Prg. 2') connect the input to 0Vdc for 10 ms at least. The program will be loaded automatically at start-up. Never connect the input to +Vdc;
- Sel. Prg. 2': set the binary value of the program to load minus 1, i.e. program 5 = 0100; / pins 21 | 20 | 19 | 18 = 4₁₀ (4 + 1 = 5);
- in compliance with 2014/30/EU norm on electromagnetic compatibility, following precautions must be taken:
 - before handling and installing the equipment, discharge electrical charge from your body and tools which may come in touch with the device;
 - power supply must be stabilized without noise; install EMC filters on device power supply if needed;
 - always use shielded cables (twisted pair cables whenever possible);
 - avoid cables runs longer than necessary; avoid running the signal cable near high voltage power cables;
 - mount the device as far as possible from any capacitive or inductive noise source; shield the device from noise source if needed;
 - to guarantee a correct working of the device, avoid using strong magnets on or near by the unit;
 - minimize noise by connecting the shield and/or the connector housing and/or the frame to ground. Make sure that ground is not affected by noise. The connection point to ground can be situated both on the device side and on user's side. The best solution to minimize the interference must be carried out by the user.

Mechanical safety

- Read carefully the instructions given in the "User's guide" which is an integral part of the device documentation;
- install the device following strictly the information in the "Mounting instructions" section;
- mechanical installation has to be carried out with stationary mechanical parts;
- do not disassemble the device; do not tool the device or its shaft;
- delicate electronic equipment: handle with care; do not subject the device and the shaft to knocks or shocks;
- respect the environmental characteristics of the product.

Sicherheitshinweise

- Während der Installation und des Betriebes müssen alle allgemeinen, sowie länderspezifischen und anwendungsspezifischen Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften beachtet werden;
- das Gerät darf nur bei ausgeschalteter Versorgungsspannung und stehende mechanische Teile von einer Elektrofachkraft eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden;
- der Einsatz des Gebers ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung zulässig;
- hohe Ströme, Spannungen und bewegte mechanische Teile können schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursachen;
- Achtung! Nicht in feuer- oder explosionsgefährdeten Bereichen betreiben;
- die Nichteinhaltung dieser Vorsichtsmaßnahmen und anderer ausdrücklicher Warnhinweise in diesem Dokument, bedeutet eine Verletzung der Sicherheitsbestimmungen und stellt somit eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung dar.

Elektrische Sicherheit

- Bitte folgen Sie den ausführlich beschriebenen Anweisungen in der "Benutzer Information";
- Spannungsversorgung ausschalten bevor das Gerät angeschlossen wird;
- Verdrafung gemäß den Vorgaben im Abschnitt „Electrical connections“ vornehmen; Adern nicht gebraucht müssen einzeln isoliert werden;
- Bei Nichtgebrauch die Eingänge Zero setting und Counting direction mit 0Vdc verbinden;
 - die Geberposition kann mittels Zero setting Eingang auf Null gesetzt werden. Eingang für eine Zeit >100µs an +Vdc anlegen. Nullstellung muss nach der Wahl der Zählrichtung erfolgen. Die Geberwelle sollte während der Nullstellvorgang stillstehen;
 - Steigende Zählrichtung im Uhrzeigersinn von der Wellenseite gesehen; Zählrichtung kann invertiert werden durch Anschluss von Counting direction an +Vdc;
- Load program: um das Programm zu laden (siehe Sel. Prg. 2') Eingang für eine Zeit >10ms an 0Vdc anlegen. Beim Einschalten wird das Programm geladen. Eingang an +Vdc nicht anlegen;
- in Übereinstimmung mit der Norm 2014/30/EU müssen folgende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden:
 - Sicher Entladung aller elektrisch geladenen Teile, die mit dem Gerät bei seiner Handhabung und Installation in Berührung kommen;
 - die Spannungsversorgung muss stabilisiert und geglättet sein. Wenn nötig, müssen zusätzliche EMC-Filter montiert werden;
 - Es dürfen nur geschirmte und möglichst paarig verdrillte Leitungen verwendet werden;
 - unnötige lange Kabel sind zu vermeiden; die parallele Verlegung von Signal- und Leistungskabeln ist zu vermeiden;
 - das Gerät sollte soweit wie möglich von kapazitiven und induktiven Störquellen entfernt montiert werden. Wenn erforderlich, muss das Gerät gegen die Störquellen abgeschirmt werden;
 - um eine störungsfreie Funktion zu gewährleisten, ist der Beauftragte in - oder in der Nähe von - starken Magnetfeldern zu vermeiden;
 - Störungen können häufig minimiert werden, indem die Abschirmung des Geberkabels und/bzw. das Steckergehäuse und/bzw. der Rahmen mit GND verbunden wird. Es muss hierfür sichergestellt sein, dass der GND nicht mit Störungen belastet ist. Ob der Schirm ein- oder beidseitig aufgelegt wird ist anlagenspezifisch und muss bei der Installation festgelegt werden.

Mechanische Sicherheit

- Bitte folgen Sie den ausführlich beschriebenen Anweisungen in der "Benutzer Information";
- der Einbau des Gerätes muss unter strikter Beachtung des Kapitels „Montagehinweise“ erfolgen;
- das Gerät darf nur bei stehende mechanische Teile eingebaut werden;
- der Geber darf nicht zerlegt werden; der Geber und seine Welle dürfen nicht bearbeitet werden;
- empfindlich elektronisch Gerät: pfleglich zu behandeln; Geber und Welle dürfen keinen Stoßen oder Schlägen ausgesetzt werden;
- die produktspezifischen Umgebungsbedingungen müssen beachtet werden.

Mesures de sécurité

- Pendant l'installation et l'utilisation du dispositif veuillez observer les réglementations préventives en matière de sécurité et d'accident en vigueur dans votre pays;
- le montage du dispositif doit être pris en charge par un spécialiste ayant des connaissances en électricité et en mécanique; avant d'installer le dispositif s'assurer qu'il y a absence de tension et composants mécaniques à l'arrêt;
- il est défendu d'utiliser le dispositif en manière pas conforme à l'usage prévu par le constructeur: toute utilisation différente pourrait engendrer des risques sérieux pour les personnes et/ou l'environnement;
- hautes tensions, voltages élevés et composants en mouvement peuvent engendrer des risques sérieux ou fatals pour les personnes;
- il est défendu d'utiliser le dispositif dans un milieu explosif;
- la non-observance des normes de sécurité ou bien des avertissements spécifiés dans ce manuel sera considérée une violation des normes de sécurité fondamentales prévues par le constructeur ou bien requises pour l'usage prévu du dispositif.

Précautions électriques

- Lire attentivement les instructions contenues dans le « Manuel de l'utilisateur » qui fait partie intégrante de la documentation de l'appareil ;
- il est absolument défendu d'effectuer les connexions électriques lorsque le système est sous tension;
- respecter les instructions mentionnées dans la section « Electrical connections », les câbles non utilisés doivent être isolés singulièrement;
- s'ils ne sont pas utilisés, relier les câbles des signaux en entrées Zero setting et Counting direction à la borne 0Vdc;
- pour mettre à zéro la position, connecter Zero setting à +Vdc pour au moins 100µs, ensuite le déconnecter; normalement la tension doit être de 0Vdc; mettre à zéro après la programmation de Counting direction; on conseille de mettre à zéro le codeur lorsque il est à l'arrêt;
- Counting direction: comptage croissant avec rotation horaire (vue côté arbre) = connecter à 0Vdc; rotation anti-horaire = connecter à +Vdc;
- Load program: pour charger le programme sélectionné (voir Sel. Prg. 2') connecter l'entrée à 0Vdc pour au moins 10 ms. Le programme sera chargé automatiquement lors de l'allumage. Ne connecter jamais l'entrée à +Vdc;
- Program 2': programmer la valeur binaire du programme à charger -1, i.e. programme 5 = 0100; / pins 21 | 20 | 19 | 18 = 4₁₀ (4 + 1 = 5);
- en conformité avec la norme 2014/30/EU concernant la compatibilité électromagnétique respecter les précautions suivantes:
 - avant de manipuler ou bien installer le dispositif, éliminer la charge electrostatique présente au niveau du corps de l'utilisateur ou bien des outils qui sont en contact avec le dispositif;
 - relier le dispositif au réseau électrique en s'assurant qu'il soit stabilisé et absent de dérangements; s'il s'avère nécessaire, installer des filtres EMC à l'entrée du réseau d'alimentation;
 - toujours utiliser des câbles blindés et, si possible, torsadés; ne pas utiliser des câbles plus longs que le nécessaire;
 - s'assurer que le câble qui porte les signaux du dispositif ne soit pas placé à côté ou bien en proximité des câbles de puissance;
 - installer le dispositif loin des composants qui peuvent causer des dérangements ou bien le blindé soigneusement;
 - afin de garantir un fonctionnement correct de l'appareil on conseille de ne pas utiliser des équipements possédant une forte charge électromagnétique en proximité de l'unité;
 - connecter le blindage du câble et/ou la protection du connecteur et/ou le corps du dispositif à la borne de la mise à terre; s'assurer que la borne de la mise à terre soit absente de dérangements. Le raccordement de la borne de la mise à terre peut être effectué sur le côté codeur et/ou sur le côté utilisateur; l'utilisateur est chargé de mieux évaluer la solution meilleure afin de éliminer ou minimiser les dérangements.

Précautions mécaniques

- Lire attentivement les instructions contenues dans le « Manuel de l'utilisateur » qui fait partie intégrante de la documentation de l'appareil ;
- installer le dispositif en respectant soigneusement les instructions de montage dans la section « Instructions de montage »;
- le montage mécanique du dispositif doit être effectué avec composants mécaniques à l'arrêt;
- ne démonter pas le dispositif; ne pas exécuter des usinages sur le dispositif;
- dispositif électronique fragile: manipuler avec soin; éviter tout coup et sollicitation qui peuvent endommager l'arbre et le corps;
- utiliser le dispositif tout en respectant les caractéristiques environnementales mentionnées par le constructeur.

IT

Avvertenze

- Durante l'installazione e l'utilizzo del dispositivo osservare le norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro previste nel proprio paese;
- l'installazione deve essere eseguita da personale qualificato, in assenza di tensione e parti meccaniche in movimento;
- utilizzare il dispositivo esclusivamente per la funzione per cui è stato costruito: ogni altro utilizzo potrebbe risultare pericoloso per l'utilizzatore;
- alte correnti, tensioni e parti meccaniche in movimento possono causare lesioni serie o fatali;
- non utilizzare in ambienti esplosivi o infiammabili;
- il mancato rispetto delle norme di sicurezza o delle avvertenze specificate in questo manuale è considerato una violazione delle norme di sicurezza standard previste dal costruttore o richieste dall'uso per cui lo strumento è destinato.

Avvertenze elettriche

- Leggere attentamente le istruzioni riportate nel "Manuale d'uso" che è parte integrante della documentazione del dispositivo;
- effettuare le connessioni elettriche esclusivamente in assenza di tensione;
- rispettare le connessioni riportate nella sezione "Electrical connections"; i fili non utilizzati devono essere isolati singolarmente;
- collegare gli ingressi Zero setting e Counting direction a 0Vdc se non utilizzati;
 - per accorciare la posizione collegare Zero setting a +Vdc per almeno 100 µs, poi collegare +Vdc; normalmente deve avere tensione 0Vdc;
 - effettuare l'azzeramento dopo l'impostazione di Counting direction; effettuare l'azzeramento con encoder ferro;
- Counting direction: conteggio crescente con rotazione oraria (vista lato albero) = collegarlo a 0Vdc; conteggio crescente con rotazione antioraria = collegarlo a +Vdc;
- Load program: per caricare il programma selezionato (vedi Sel. Prg. 2') collegare l'ingresso a 0Vdc per almeno 10 ms. Il programma è caricato automaticamente all'accensione. Non collegare mai l'ingresso a +Vdc;
- Sel. Prg. 2': impostare il valore binario del programma da caricare -1; es. programma 5 = 0100; / pin 21 | 20 | 19 | 18 = 4₁₀ (4 + 1 = 5);
- in conformità con la normativa 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica rispettare le seguenti precauzioni:
 - prima di maneggiare e installare il dispositivo, eliminare la presenza di carica elettrostatica dal proprio corpo e dagli utensili che verranno in contatto con il dispositivo;
 - alimentare il dispositivo con tensione stabilizzata e priva di disturbi, se necessario, installare appositi filtri EMC all'ingresso dell'alimentazione;
 - utilizzare sempre cavi schermati e possibilmente "twisted";
 - non usare cavi più lunghi del necessario; evitare di far passare il cavo dei segnali del dispositivo vicino a cavi di potenza;
 - installare il dispositivo il più lontano possibile da eventuali fonti di interferenza o schermarlo in maniera efficace;
 - per garantire un funzionamento corretto del dispositivo, evitare l'utilizzo di apparecchiature con forte carica magnetica in prossimità dell'unità;
 - collegare la calza del cavo e/o la custodia del connettore e/o il corpo del dispositivo a un buon punto di terra; assicurarsi che il punto di terra sia privo di disturbi. Il collegamento a terra può essere effettuato sul lato dispositivo e/o sul lato utilizzatore; è compito dell'utilizzatore valutare la soluzione migliore da adottare per minimizzare i disturbi.

Avvertenze meccaniche

- Leggere attentamente le istruzioni riportate nel "Manuale d'uso" che è parte integrante della documentazione del dispositivo;
- montare il dispositivo rispettando rigorosamente le istruzioni riportate nella sezione "Istruzioni di montaggio";
- effettuare il montaggio meccanico esclusivamente in assenza di parti meccaniche in movimento;
- non disassemblare il dispositivo; non eseguire lavorazioni meccaniche sul dispositivo;
- dispositivo elettronico delicato: maneggiare con cura; evitare urti o forti sollecitazioni sia all'albero che al corpo del dispositivo;
- utilizzare il dispositivo in accordo con le caratteristiche ambientali dello stesso.

DE

Seguridad

- Durante la instalación y uso del dispositivo observar las normas de prevención de riesgos y seguridad laboral vigentes en el país;
- la instalación sólo debe ser efectuada por personal cualificado, en ausencia total de tensión y con el eje inmóvil;
- utilizar el dispositivo exclusivamente para la función para la que ha sido construido: cada uso diferente puede resultar peligroso para el usuario;
- altas corrientes, voltajes y componentes mecánicos en movimiento pueden causar lesiones serias o incluso fatales;
- atención: no utilice el dispositivo en lugares inflamables o explosivos;
- la inobservancia de las normas de seguridad y de las advertencias mencionadas en este manual resulta en la violación de las normas básicas de seguridad y salud previstas por el constructor o requeridas por la función para la que el dispositivo ha sido construido.

ES

Seguridad eléctrica

- Lea cuidadosamente las instrucciones detalladas en el "Manual del usuario" que forma parte integral de la documentación del dispositivo;
- efectuar la conexión eléctrica exclusivamente en ausencia de tensión;
- respetar las conexiones según se indican en la tabla "Electrical connections"; los hilos no usados deben ser aislados individualmente;
- conectar las entradas Zero setting y Counting dirección a 0Vdc si no se usan;
 - para poner a cero la posición del encoder conectar Zero setting a +Vdc al menos por 100 µs, después desconectar +Vdc; normalmente el voltaje debe ser 0Vdc; la puesta a cero debe ser efectuada después de la programación de Counting dirección; aconsejamos la puesta a cero con el encoder parado;
 - Counting dirección: cuenta ascendente con rotación horaria (vista lado eje) = conectarlo a 0Vdc; rotación antihoraria = conectarlo a +Vdc;
- Load program: para cargar el programa seleccionado (ver Sel. Prg. 2') conectar la entrada a 0Vdc al menos por 10 ms. El programa se carga automáticamente al encender el dispositivo. No conectar la entrada a +Vdc;
- Sel. Prg. 2': programar el valor binario del programa a cargar -1; ej. programa 5 = 0100; / ej. programa 5 = 0100; / pins 21 | 20 | 19 | 18 = 4₁₀ (4 + 1 = 5);
- en conformidad con la norma 2014/30/EU sobre la compatibilidad electromagnética se deben respetar las siguientes precauciones:
 - antes de manejar e instalar el dispositivo, eliminar cualquier carga electrostática de su propio cuerpo y de las herramientas que entrarán en contacto con el dispositivo;
 - alimente el dispositivo con tensión estabilizada y libre de ruido; de ser necesario, instale filtros EMC en la entrada de la alimentación;
 - utilice cables apantallados y trenzados siempre que sea posible; no use cables más largos de lo necesario;
 - evite pasar el cable de señal del dispositivo cerca de los cables de potencia;
 - instale el dispositivo lo más lejos posible de potenciales fuentes de interferencia, o apartáelo de forma eficaz;
 - para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo, evitar el uso de instrumentos que tienen carga eléctrica intensa cerca de la unidad;
 - conecte la malla del cable y/o la carcasa del conector y/o el cuerpo del dispositivo a una buena toma de tierra; asegúrese de que la toma de tierra esté libre de ruido. La conexión a tierra puede efectuarse en el lado encoder y/o en el lado usuario, es el usuario quien ha de valorar la mejor solución a adoptar para minimizar el ruido.

Seguridad mecánica

- Lea cuidadosamente las instrucciones detalladas en el "Manual del usuario" que forma parte integral de la documentación del dispositivo;
- montar el dispositivo, tal como se indica en la sección "Instrucciones de montaje";
- la instalación mecánica sólo debe ser efectuada con componentes mecánicos inmóviles;
- no desensamblar el dispositivo; no realizar trabajos mecánicos sobre el dispositivo o el eje;
- dispositivo electrónico delicado: manejar con cuidado; evitar golpes tanto sobre el eje como sobre el cuerpo del dispositivo;
- utilizar el dispositivo respetando sus características ambientales.

FR

Order code (example)

ASRC	81	14	-	-	XXX
			Resolution		Additional code
			Shaft diameter (mm)		
			DSub connectors	-	
			1 m (3.3 ft) cable output	L1	
			X m (ft) cable output	Lx	

Refer to the technical catalogue for the available combinations.



This device is to be supplied by a Class 2 Circuit or Low-Voltage Limited Energy or Energy Source not exceeding 30 Vdc. Refer to the order code for supply voltage rate. Ce dispositivo doit être alimenté par un circuit de Classe 2 ou à très basse tension ou bien en appliquant une tension maxi de 30Vcc. Voir le code de commande pour la tension d'alimentation.



Lika Electronic reserves the right to make changes in specifications without prior notice - Lika Electronic si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso - Die Fa. Lika Electronic behält sich das Recht zu Änderungen ohne Vorankündigung vor - Informaciones pueden ser modificadas por Lika Electronic sin previo aviso - Les informations peuvent être modifiées par Lika Electronic sans avis préalable

QR ASRC 1017